



▲ Rantasaunan terassilta avautuu upea näkymä merelle. Uimaan pääsee turvallisesti loivasti laskevia puuportaita pitkin.

► Punavalkoinen sauna on aikoinaan sijoitettu sopivasti kallion laelle, tuulen tuivertamien mäntyjen suojaan. Porrasnousujen kohdalle asennetut valaisimet helpottavat pimeällä kulkemista.

# Saunapolkua meren rantaan

80-vuotiaan merenrantasaunan ikä on yllätys – niin vanhaksi hyväkuntoista rakennusta ei heti uskoisi. Tammisaaren Bromarvissa sijaitsevan saunan onni on ollut isäntäpariskunta, joka paitsi huoltaa myös käyttää saunaa ahkerasti.



## Saunapolkua meren rantaan




1.




2.



Valurautatakka pitää saunakamarin lämpimänä. Kamiinan yläpuolelle on kerätty talon vanhoja kalastusvälineitä. Pääosa 250 vuotta vanhan kalastustilan esineistä on koottu piharakennuksen "kotimuseoon".



3.



4.

1. Åsa ideoi ja Raimo toteutti hauskat hyllyt pesuaineille. Materiaalina on kaksi Ikeasta ostettua x:n muotoista astiankuivaustelinettä, jotka Raimo muokkasi hyllyiksi.

2. Laudeliinoina käytetään vanhoja, kauniisti nimikoituja pellavapyyhkeitä. Lauteilla istujalle avautuu ikkunasta näkymä Orvlaxin lahdelta.

3. Raimo kiinnitti pesuhuoneen nurkkaan 90 asteen kulmaan pyöreitä rimoja, joiden avulla saatiin ilmava säilytyspaikka pesuvadeille.

4. Kuusikulmaisen peilin ympärille on kiinnitetty köysi, jonka lenkkeihin voi ripustaa kaikenlaista hyödyllistä, esimerkiksi vesikauhat.



Entinen pukuhuone remontoitiin lämpimäksi saunakamariksi, jossa on mukava vaihtaa vaatteita kylmälläkin.

Hirsirakenteinen sauna on seisonut Orvlaxin lahden rantakallion laella ikiajat, noin 80 vuotta. Nykyasussaan se näyttää miltei uudelta, kiitos Åsa Finnen ja hänen avomiehensä Raimo Arolan, jotka ovat remontoineet saunan nykyasuunsa. Sauna kuuluu kalastus- ja merenrantatilaan, joka on ollut Åsan suvulla 1840-luvulta asti. 30 vuotta tila oli lähinnä perheen kesämökkikäytössä, kunnes Åsa ja Raimo muuttivat Bromarviin vakituisesti vuonna 1992.



Raimo on ammatiltaan maalari ja kirvesmies. Oli siis luonnollista, että hän ryhtyi kunnostamaan paikkoja. Kunnostaminen olikin niin perusteellista ja jälki erinomaista, että kunnan rakennustarkastajat kannustivat häntä perustamaan oman korjausrakentamiseen erikoistuneen yrityksen. Oma yritys työllistääkin Raimon nykyään kokonaan ja Åsa puolestaan hoitaa eri puolilla Suomea olevien asiakkaidensa kirjanpidon kotoa käsin sähköisesti.

### LISÄÄ LÄMPÖÄ JA MUKAVUUKSIA

Saunarakennus koki todellisen muodonmuutoksen Raimon käsissä. Vanha betonilattia, joka mädännytti hirsiseinien alaosa, poistettiin. Vaurioituneet hirsikerrat Raimo korvasi uusilla. Ennen yksihuoneinen sauna jaettiin remontissa löylyhuoneeseen ja erilliseen pesuhuoneeseen. Saunaan asennettiin samalla nykymukavuuksia, kuten lattialämmitys ja talvivesi. Takkahuone-pukuhuone oli ennen remonttia kylmä, lähes maalattainen huone, ja senkin Raimo remontoiti kokonaan.

Rakennuksen ulkopuoli maalattiin iloisen punaiseksi, vuorilaudat ja ikkunanpuitteet ovat puolestaan hohtavan valkoiset. Katteena on tumma pelti. Meren puolella on terassi, jossa voi grillata makkaraa ja nauttia aurin-gonlaskun kauneudesta.

Saunanautinnon kruunaa rantaan kulkeva puuportaikko, joka kiemurtelee kallioiden välissä ja päättyy reilun kokoiseen laituriiin. Sieltä on helppo pulahtaa uimaan. Uintimatka onnistuu myös pimeällä, sillä portaissa on hyvä valaistus. Se on tärkeää, sillä Raimo ja Åsa saunovat rantasaunassaan lähes päivittäin, myös pimeänä aikana. Saunan lisäksi rantakallioilla on pieni kesämökki, jota vuokrataan halukkaille. Myös mökkiläiset saavat nauttia saunavanhuksen lempeistä löylyistä. ■